附件2

2023年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位整改、补报材料专家检查发现问题汇总表

序号	企业名称	发现问题	备注
1	河南华杰园林绿化工程有限公司	1、辛国选年龄超过60岁，不予认定； 2、缺少1名园林专业高级工程师； 3、注册人员王恩厚、高晓晶、赵羽、李国威在其它企业注册。	此前企业申请延期整改
2	河南省中州环境节能科技有限公司	未按时提交整改材料	
3	河南省宏伟建筑幕墙工程有限公司	1、建筑装饰：缺少5名专业技术人员； 2、建筑幕墙：缺少3名专业技术人员。	
4	河南博纳建筑设计有限公司	未按时提交整改材料	
5	中鼎（河南）建筑装饰设计有限公司	未按时提交整改材料	
6	郑州众鑫电力设计有限公司	未按时提交整改材料	
7	景衡电力工程有限公司	1、缺少一级注册结构工程师1名。	
8	河南建祥装饰工程有限公司	未按时提交整改材料	此前企业申请延期整改
9	河南睿光新能源科技有限公司	未按时提交整改材料	
10	河南博源工程技术咨询有限公司	未按时提交整改材料	
11	河南鑫印客文化科技有限公司	新增人员王萌、杨惠芳毕业证和职称证专业均不符合资质要求	
12	河南优肯诺装饰工程设计有限公司	未按时提交整改材料	
13	百草文化传播有限公司	未按时提交整改材料	
14	河南君成装饰工程有限公司	未按时提交整改材料	
15	河南远景装饰工程有限公司	1、缺少1名专业技术人员。	
16	福元鼎安装工程有限公司	1、严江伟、刘忠职称证等级不满足资质标准要求； 2、缺少给排水专业技术人员1名。	
17	河南般尔工程技术咨询有限公司	1、工程测量：缺少工程测量专业技术人员1名； 2、岩土工程：缺少注册岩土师2名，缺少水文地质、工程物探、岩土测试检测、岩土监测各1名； 3、排水工程：缺少二级注册结构师1名	
18	河南创飞建筑装饰工程有限公司	1、缺少建筑/结构专业技术人员1名（李海芳填报为建筑专业，职称证显示为机械专业）； 2、人员社保应提供个人社保查询单。	
19	河南豪骏实业有限公司	1、缺少一级注册结构师1名； 2、缺少电气专业技术人员1名； 3、人员社保应提供个人社保查询单。	
20	河南泓亿电力工程设计有限公司	1、王丽艳、李刚年龄不满足资质要求； 2、缺少电气、工程经济专业技术人员各1名； 3、缺少一级、二级注册结构师各1名。	
21	河南莱沃多医疗科技有限公司	1、陈家伟未提供社保证明； 2、缺少环境艺术设计/室内设计/建筑专业技术人员3名； 3、缺少电气、给水排水、暖通空调专业技术人员各1名。	
22	河南融界装饰工程有限公司	1、所有申报人员职称证书存疑；	
23	河南省闽惠盛装饰工程有限公司	1、建筑幕墙：缺少机械专业技术人员3名； 2、建筑装饰：缺少电气、给水排水、暖通空调专业技术人员各1名。	

序号	企业名称	发现问题	备注
24	河南省铁路勘测设计有限公司	1、申报人员范军平、马秀萍、崔华伟、蒋晓龙、赵福合、刘枫、汪涛、陈玉兰、王冰霄、刘宝华、李洪崎、张军、张兴军、刘刚、田林昌、关照智、胡建林、邓琴、韩莹、荣东红未在信源系统备案。	
25	河南实荣筒仓工程有限公司	1、缺少一级注册建筑师2名，缺少建筑专业技术人员1名； 2、缺少一级注册结构师1名，缺少结构专业技术人员1名； 3、缺少给水排水、暖通空调、电气专业技术人员各2名	
26	河南天之成电力工程设计有限公司	1、无注册人员； 2、送电工程乙级缺少概预算1人； 3、变电工程乙级缺总图1人，概预算1人； 4、新能源乙级缺少总图1人，概预算1人，输煤除灰1人，化学水处理1人，热工专业非高工； 5、企业社保材料不符合要求。	
27	河南天洲建筑设计有限公司	缺少给排水专业、电气专业技术人员各1名	
28	河南同发宝筑建筑设计有限公司	1、建筑幕墙乙级缺建筑1人，机械3人； 2、轻型钢结构缺注册1人，结构2人，建筑管理1人。	
29	河南西元绘空间设计有限公司	缺结构1人	
30	河南豫能菲达环保有限公司	专业技术人员只有1人且超过60岁，人员不满足资质标准要求。	
31	河南振潢工程设计有限公司	1、建筑行业（建筑工程）乙级缺注册电气1人、注册给排水1人、注册暖通1 人； 2、道路工程乙级缺少概预算2人。	
32	河南中博工程设计有限公司	冯云龙、李安奇、张焱专业不符合资质要求。	
33	河南中青建设工程有限公司	专业技术人员只有结构1人，人员不满足资质标准要求。	
34	嘉晟建设有限公司	备案人员缺少暖通1人，建筑2人。	
35	郑州森特幕墙工程有限公司	未申报人员信息	