附件1

2021年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位专家检查发现问题汇总表

序号	单位名称	行业资质类别	专业	资质等级	证书编号	发现问题	备注
1	河南汇钧建筑规划设计有限公司	建筑行业	建筑工程	乙级	A241035339	不符合。 （1）凤峰一级注册结构工程师在青岛天人环境股份有限公司注册； （2）王丹丹一级注册建筑师在山西地能电力设计有限公司注册； （3）缺少2名一级注册建筑师和2名一级注册结构工程师； （4）建筑专业技术人员张丽静毕业专业、职称专业与所上岗位要求不符，不予认可； （5）电气专业王振未提供职称证书； （6）缺少1名给水排水专业技术人员； （7）张小波、王保中、秦晓辉、陈传升身份证扫描设备号与其余人员不一致，身份存疑，待核查。	
		风景园林工程设计专项		乙级	A241035339	不符合。 （1）缺少1名二级注册建筑师、1名二级注册结构工程师、1名园林专业技术人员、1名给水排水专业技术人员； （2）电气专业王振未提供职称证书； （3）王保中身份证扫描设备号与其余人员不一致，身份存疑，待核查。	
2	河南荣基园林工程有限公司	风景园林工程设计专项		乙级	A241028583	不符合。 （1）郭玲注册公用设备工程师（暖通空调）在北京天房绿茵园林绿化工程有限公司注册；张丽琴注册公用设备工程师（给水排水）在中铁隧道院洛阳工程设计审查咨询有限公司注册；赵勇跃二级注册造价工程师在源野建设集团有限公司注册；杨秀兰注册电气工程师（供配电）在利丰工程技术（天津)有限公司注册。 （2）缺少二级注册建筑师、二级注册结构工程师各1名。 （3）陈中玉、王跃武、张成杰、吕胜利、赵勇跃、杨秀兰、张丽琴、郭玲未提供社保证明。	

附件1

2021年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位专家检查发现问题汇总表

3	河南尚明堂照明设计有限公司	照明工程设计专项		乙级	A241034055	不符合。 （1）未提供企业资质证书副本； （2）人员社保证明存疑，待核查； （3）电气专业宋艺哲身份证扫描设备编码与其他人员不一致，存疑，待核查。	
4	河南省长城通用科技有限公司	消防设施工程设计专项		乙级	A241018039	从业人员信息未提供	
5	河南省山水田园规划设计有限公司	水利行业	灌溉排涝	丙级	A241028293	刘念龙、宋国福所学专业、职称专业与所在技术岗位不符，刘念龙毕业学校填写有误。	
		农林行业	农业综合开发生态工程	乙级	A241028293		
6	民安建筑安装工程集团有限公司	消防设施工程设计专项		乙级	A241024753	技术负责人从事勘察设计实践时间6年，不符合标准。	
7	燕赵营城建筑规划设计有限公司	工程勘察专业类	岩土工程	乙级	B241033999	无土木（岩土）人员、岩土工程勘察缺1人	
		风景园林工程设计专项		乙级	A241033999	园林专业缺1人，无二级注册结构工程师、二级注册建筑师	
		环境工程	污染修复工程	乙级	A241033999	环保缺1人、无一级注册结构工程师	
		建筑行业	建筑工程	乙级	A241033999	无一级注册建筑师、一级注册结构工程师，建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气各缺1人	
8	郑州弘文建筑装饰设计有限公司	建筑装饰工程设计专项		乙级	A241015453	无个人社保证明、资质证书扫描件不是副本	
9	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	建筑行业	建筑工程	甲级	A141028704	缺1名建筑专业人员，折小军毕业证专业工业与民用建筑、职称证专业土木工程、且设计年限为6年，不符合建筑专业技术骨干要求	
		建筑行业	人防工程	甲级	A141028704	资质证书扫描件不是副本	